



Forni di polimerizzazione

I forni per la polimerizzazione della vernice in polvere sono destinati agli elementi riscaldanti verniciati con vernice in polvere. Il riscaldamento avviene tramite circolazione d'aria continua forzata dal gruppo ventilatore. Durante il processo di riscaldamento, la polvere si scioglie e sulla superficie dell'oggetto si forma una struttura di vernice omogenea, ben aderente al substrato.

Forni ventilati: gli essiccatori possono essere utilizzati per asciugare oggetti metallici dopo lo sgrassaggio o l'attacco.

Il valore di temperatura stabile e un'ampia gamma di regolazioni durante lo scioglimento della polvere rendono l'essiccatore utile per qualsiasi tipo di vernice in polvere.



[Forni antideflagranti ATEX](#)

ATEX EX II 3G / D
Circolazione dell'aria
Alimentazione



 **romer**

[Forni a petrolio / gas](#)

Alta efficienza dello scambiatore
Riscaldamento veloce
Circolazione dell'aria attraverso entrambe le pareti



[Forni elettrici a circolazione](#)

Circolazione dell'aria
Alimentazione elettrica
Precisione, buona distribuzione della temperatura



[Pecce wysokotemperaturowe do 600°C](#)

Komora ze stali nierdzewnej
Wymuszony obieg powietrza
Programowalna krzywa grzania



[Pecce do suszenia rozpuszczalników](#)

ATEX EX II 3G/D
Wymuszony obieg powietrza
Ogrzewanie elektryczne



[Forni elettrici a gravit?](#)

Nessuna circolazione, funzionamento economico



[Stufe a gasolio / gas SPARK](#)

Bassi costi di acquisto, altezza esterna ridotta



[Tunel chłodzący - modułowy](#)

Schładzaj elementy i odzyskuj energię



[Piecze tunelowe modułowe](#)

Wielkogabarytowe rozwiązania dla wymagających